

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

### Informacje ogólne :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Budynek szpitala :              | 2                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |
| 2. Budynek administracji:          | 3                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |
| 3. Budynek grupy internatowej I :  | 2                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |
| 4. Budynek grupy internatowej II : | 2                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |
| 5. Budynek grupy internatowej III: | 2                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |
| 6. Budynek grupy internatowej IV : | 2                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |
| 7. Budynek gospodarczy (garaże):   | 1                   |
|                                    | (ilość kondygnacji) |

**Zakład Poprawczy w Studzieńcu**  
(obiekt budowlany)

**Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska**  
(Adres inwestycji)

Krzysztof Zychowicz  
(Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację)

### Część opisowa :

#### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

- roboty remontowe budowlane,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- montaż bram garażowych i nadproży,

#### **Kompleks obiektów Zakładu Poprawczego w Studzieńcu**

.....  
(Wykaz istniejących na działce obiektów)

#### **2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Brak  
(Inne)

#### **3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:**

##### 3.1. Prowadzenie prac na wysokości, a w szczególności:

- roboty remontowe budowlane – niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
- montaż bram garażowych i nadproży - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań.

#### **4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

**5.1** Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdział 9 – roboty na wysokościach; rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.

**5.3** Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach.

**5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:**

**5.1.** Na terenie prowadzenia prac należy umieścić informację zawierającą wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku Policji.

**5.2.** Na terenie prowadzenia prac należy umieścić punkty pierwszej pomocy, obsługiwane w tym czasie przez pracowników.

**5.3** Kaski ochronne powinny być dostępne na terenie prowadzenia prac remontowych.

**5.4** Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, powinny być dostępne na terenie prowadzenia prac remontowych.

**5.5** W razie potrzeby rozmieścić tablice ostrzegawcze.

**5.6** W razie potrzeby zainstalować oświetlenie ostrzegawcze.

**5.7** Na terenie prowadzenia prac za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

.....  
(Inne\*)

\*wypełnia osoba adaptująca